

Préconisations d'utilisation VIS DE REPLISSAGE

ATTENTION

La vis sans fins de remplissage est un élément en rotation et constitue donc un risque de blessures.

Lors de remplissage du silo, les lieux doivent donc être sécurisés. Aucune personne ne doit pouvoir venir en contact avec la vis ni tomber sur la vis.

De plus, lors de toute intervention sur la vis ou sur l'installation en général, l'alimentation électrique doit être coupée et ne doit pas pouvoir être réenclenchée.

Étapes à respecter lors de tout remplissage

- Eventuellement ouvrir la trappe de remplissage du canal d'alimentation
- Démarrer le remplissage en pressant le bouton de marche
- Introduire le bois déchiqueté par la trappe du canal d'alimentation et doser raisonnablement le débit d'introduction.
- Une fois le remplissage terminé, vider le canal d'alimentation.
- Eventuellement refermer la trappe de remplissage du canal d'alimentation

NB : Ces étapes correspondent à un cas général mais peuvent être adaptées en fonction des conditions particulières.

En revanche, l'ordre indiqué doit être impérativement respecté.